“ትክክል” ምድጃ

መደረግ ያለባቸው	መደረግ የሌለባቸው
ትክክለኛውን የድስት መጠን ብቻ ይጠቀሙ። ትክክለኛውን የድስት መጠን ከተጠቀሙ በድስቱና በምድጃው መሃከል የሚኖረው ክፍተት 1 ሣ.ሜ ብቻ ነው፡፡ ከትክክለኛው ድስት መጠን ያነሰ ድስት ከተጠቀሙ የምድጃው ማገዶ የመቆጠብ መጠኑ ይቀንሳል። የድስቱን ክዳን ይጠቀሙ።	ከትክክለኛው ድስት መጠን የበዛ ወይንም ያነሰ ድስት አይጠቀሙ።
የእንጨት መደርደሪያውን ይጠቀሙ።	ተጨማሪ እንጨት ለመክተት ብለው የእንጨት መደርደሪያውን አያንሱት።
ቀጠን ቀጠን ያሉ እንጨቶችን ይጠቀሙ።	በጣም ትላልቅ እንጨት በመጠቀም የማቀጣጠያውን ቦታ ሙሉ በሙሉ አይድፈኑት።

ምድጃውን ማቀጣጠል

በተቻለ መጠን ደረቅ እንጨት ይጠቀሙ። እንጨት ከተፈለጠ በኋላ እርጥበት የማይደርስበት ቦታ ቢያንስ ለአንድ ወር ያህል ያስቀምጡት።	ምድጃውን ከላይ በኩል በመጫር ማቀጣጠል ይቻላል። ከተቀጣጠለ በኋላ እንጨት የሚጨምሩት ከሥር ብቻ ነው።	እሳት ማቀጣጠያውን ቦታ ሁል ጊዜ ማብሰል ከመጀመርዎ በፊት ያጽዱት።

	ለሁለት የተለያየ መጠን ላላቸው ድስቶች የሚሆን “ትክክል” ምድጃም አለ።	ለተጨማሪ መረጃ ጂ.አይ.ዜድ በመደወል ወይንም በአካል በመሄድ ይጠይቁ። ጂአይዜድ-የኢነርጂ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ቦሌ ክ/ከተማ፣ ጉርድሾላ ቀበሌ 12/13 የፖ.ሣ.ቁ. 12994 አዲስ አበባ ስልክ፡ +251 11 645 1020 ፋክስ፡ +251 11 646 3066