



O processo de reposição definitiva de energia eléctrica em Kongolote regista um grande avanço. Equipas técnicas da EDM estão a trabalhar no sentido de repor a normalidade do sistema. Com efeito, A Empresa Electricidade de Moçambique, E.P. Fez deslocar um novo transformador de Tete a Maputo para substituir o já avariado.

Recorde-se que no dia 16 de Maio registou-se uma avaria grossa no transformador da subestação de Kongolote, em Maputo, tendo deixado os clientes de algumas zonas numa situação de fornecimento de energia eléctrica condicionado. Trata-se dos bairros Intaka, Primeiro de Maio, Kongolote e zonas circunvizinhas.□

Após a chegada do transformador as equipas das operações e da manutenção pesada juntaram-se para, em conjunto, realizarem trabalhos de montagem dos acessórios, reciclagem dos óleos e teste do transformador.

Neste momento as equipas trabalham afincadamente na montagem das protecções ao que seguirá a ligação dos cabos que vão garantir a energização do sistema. Espera que dentro de poucos dias o sistema esteja definitivamente reposto.

A Electricidade de Moçambique apela a compreensão dos estimados clientes que neste momento estão a ser alimentados por vias alternativas a partir de outras fontes.